

För mer information:

Räddningsverket www.srv.se
Naturvårdsverket (föreskrifter) www.naturvardsverket.se


SUNDSVALL

Miljökontoret tfn 060 - 19 11 77
Sundsvall vatten (vattenskyddsområden) tfn 060 - 19 22 22
Stadsbyggnadskontoret (bygglov, tillstånd) tfn 060 - 19 13 17

TIMRÅ

Miljö- och byggkontoret tfn 060 - 16 31 93
Kultur- och teknikförvaltningen tfn 060 - 40 132

Din oljetank måste besiktas!



Förvarar du diesel, eldningsolja eller spillolja i en tank eller cistern? Då gäller nya bestämmelser. Cisterner utomhus måste genomgå kontroll före 1 juli 2004 och cisterner inomhus före 1 juli 2006.

Behöver din cistern kontrolleras?

Cisterner utomhus som rymmer mellan 1 m³ och 10 m³ olja ska kontrolleras före 1 juli 2004 och cisterner inomhus ska genomgå kontroll före 1 juli 2006. Efter den första kontrollen ska cisternen kontrolleras vart 12:e eller 6:e år.

Cisterner inom vattenskyddsområden ska besiktas oftare.

Vem får utföra besiktningen?

Besiktningen och den återkommande kontrollen ska utföras av godkända företag (ackrediterade av SWEDAC), se nästa sida.

Skicka kontrollrapporten till miljökontoret!

En kopia av kontrollrapport av cisterner utomhus och alla cisterner inom vattenskyddsområden ska skickas in till miljökontoret. Kontrollrapport över cisterner inomhus behöver däremot *inte* skickas in till miljökontoret. Du ska ändå spara kontrollrapporten så att du kan visa att besiktning är utförd.



Ska du installera en cistern?

För att flytta eller nyinstallera cisterner över 1m³ gäller att miljökontoret ska informeras i god tid.

För installation av cisterner kan det krävas bygglov eller tillstånd – kontakta stadsbyggnadskontoret.

Risker med cisterner

Med tiden slits cisternerna, det är därför viktigt att vara uppmärksam på eventuella skador som kan uppstå. Stålcisterner och dess ledningar rostar med tiden medan plastcisterner kan ta skada av innehållet.

Ägarens ansvar

Det är ägarens ansvar att kontrollera cisternens skick. Läckage kan vara svårt att upptäcka, men kan medföra dyra saneringskostnader. Vid läckage kan miljöfarlig vätska spridas ut i naturen, speciellt allvarligt blir det om detta når grundvattnet. Följs inte reglerna för besiktning kan innehavarens försäkring sluta gälla.



Exempel på verksamma företag :

Fryxells Pump & Cisternservice	060 - 57 97 56
Ocab i Sundsvall AB	060 - 52 58 60
Örnsköldsviks Pump & Miljö AB, ÖPM	0660 - 37 68 70
Ådalens Cisternvård	0612 -132 88
SITA Sverige AB	0660 - 194 58
Lundstams AB	063-57 60 60
Cisternvård	060-51 39 20